

CAN - Dossier d'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)

Annexe 5 – Détail de la programmation prévisionnelle 2016-2018 et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation

Année 2016

PREFECTURE DEUX-SEVRES

30 SEP. 2015

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF	6 600 €	6 600 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Accueil	Meuble	Absence de partie évidée de 13 cm et hauteur maximum de 84 cm trop haut	Remplacer le meuble	660 €	660 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Accueil	Signalétique	La bibliothèque est grande et il n'y a pas de signalétique indiquant les différents espaces	Installer une telle signalétique	1 980 €	1 980 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Entrée	Ressaut	Ressaut de 2,5 cm en entrée	Chanfreiner	660 €	660 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée	Sanitaires homme et femme	Absence de logo sur la porte, miroir à 1,30 m	Installer les logos sur les portes, baisser la hauteur des miroirs	924 €	924 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, circulation pour accéder à la CDthèque, à l'espace jeunesse et aux sanitaires	Largeur de passage	Passage de 1m et de 75 cm entre	Réaménagement de la bibliothèque, il faut laisser un passage de 1,20m minimum pour que les personnes en fauteuil puissent accéder aux sanitaires	- €	- €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, espace adulte	Tables au milieu de la circulation	Partie basse des tables de 67 cm	Installer un groupe de tables conformes	660 €	660 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, espace jeunesse	Circulation	Circulation encombrée par des tabourets et des meubles de rangements	Réaménagement de l'espace jeunesse	- €	- €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, salle de lecture	Ordinateur	Ordinateur non accessible pour les PMR, absence d'espace de demi-tour, étagère de livres gênant	Réaménager l'espace, cet ordinateur doit impérativement être accessible pour le public en fauteuil roulant. Installer l'ordinateur à côté de l'accueil Il permet de choisir ces livres dans le catalogue.	660 €	660 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, salle de lecture	Ordinateur	Ordinateur non équipé d'un système de grossissement des caractères	Installer un logiciel de grossissement des caractères	660 €	660 €
CHAURAY	Médiathèque Léonce Perret à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, sanitaire	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
ECHIRE	Bâtiment d'accueil Coudray Salbart	ERP	5	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF	6 600 €	6 600 €
ECHIRE	Bâtiment d'accueil Coudray Salbart	ERP	5	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Accès à la salle de lecture du 1er étage	Escalier	1ère et dernière contremarche non contrastées Installer des nez de marche Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Contraster la 1ère et la dernière contremarche Installer des nez de marche Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance	4 092 €	4 092 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Accès aux ateliers du 1er étage	Escalier	Il manque une main courante 1ère et dernière contremarche non contrastées Installer des nez de marche Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer une main courante Contraster la 1ère et la dernière contremarche Installer des nez de marche Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance	4 884 €	4 884 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF	6 600 €	6 600 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Accueil	Meuble d'accueil	Meuble sans partie évidée de 30 cm	Remplacer le meuble	660 €	660 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Rez de chaussée, salle de lecture	Ordinateur	Ordinateur non équipé d'un système de grossissement des caractères	Installer un logiciel de grossissement des caractères	660 €	660 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Rez de chaussée, sanitaire	Sanitaire handicapé	Porte non différenciée par rapport aux murs, sol, plafond Miroir haut à 1,10m Distributeur de papier haut à 1,36m Pas de lave-mains ni de poignée de rappel sur la porte	Peindre la porte ou l'encadrement de la porte afin de la différencier Baisser la hauteur du miroir Baisser la hauteur du distributeur de papier Installer un lave-mains et une poignée de rappel	1 716 €	1 716 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Rez de chaussée, sanitaire	Sas des WC	Pas de lavabo PMR	Installer un lavabo avec vide en sous-face de 70 x 30 x 60 cm	792 €	792 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Sanitaire handicapé public	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Accueil, rez de chaussée et 1er étage	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Bar	Hauteur des tables	Hauteur basse à 68 cm	Remplacer au moins une table	264 €	264 €
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Entrée de l'épicerie	Porte d'entrée	Porte d'entré avec vantail de 2x70 cm	Installer une porte tiercée avec vantail de 90 cm	4 620 €	4 620 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Entrée de l'épicerie	Volée de marche	Absence de nez de marche 1ère et dernière contremarche non contrastées Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer des nez de marche Contraster la première et la dernière contremarche Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance	3 300 €	3 300 €
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Guichet de l'épicerie	Guichet	Absence de partie évidée de 30 cm	Remplacer le meuble ou installer une tablette	396 €	396 €
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Sanitaire	Sanitaire handicapé	Le sanitaire est encombré. Lavabo haut à 87 cm.Miroir haut à 1,30 m. Absence du logo handicap sur la porte	Désencombrer le sanitaire. Baisser la hauteur du lavabo. Baisser la hauteur du miroir. Poser le logo handicap sur la porte	1 980 €	1 980 €
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Accueil, rez de chaussée et 1er étage	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Espace devant le sanitaire	Circulation	Espace encombrée	Désencombrer la circulation lorsqu'une personne en fauteuil se présente	- €	- €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Guichet de règlement	Guichet	Guichet non conforme trop haut et absence de la partie évidée de 30 cm	Remplacer le meuble	660 €	660 €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Porte d'entrée	Ressaut	Ressaut de + 2 cm	Chanfreiner	660 €	660 €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Porte d'entrée	Sonnette	Sonnette mal placée dans un angle	Déplacer la sonnette	792 €	792 €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Sanitaire	Sanitaire handicapé	Miroir trop haut	Baisser la hauteur du miroir	264 €	264 €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Accueil	Banque d'accueil	Accueil non repéré depuis l'entrée de l'établissement	Poser une bande de guidage visuelle et tactile reliant l'entrée à la banque d'accueil.	79 €	79 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Accueil	Mobilier d'accueil	Mobilier non conforme. Pas de partie abaissée et évidée pour les jambes	Fourniture d'un mobilier d'accueil adapté	1 056 €	1 056 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Cabines de déshabillage et cabines de rhabillage	Cabines classiques	Pas de cabine adaptée PMR	Créer un cabine adaptée de chaque côté des vestiaires avec portes coulissantes ou ouvrant vers l'extérieur, espace de manœuvre de 1,50m	10 560 €	10 560 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Cabines de déshabillage et cabines de rhabillage	Cabines classiques	Pas de cabine adaptée PMR	Dans le cadre de la restructuration de la piscine, créer une cabine adaptée traversante	5 280 €	5 280 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Ensemble de l'établissement	Signalétique	Absence d'une signalétique intérieure ou signalétique intérieure incomplète	Créer une signalétique intérieure complète indiquant: l'accueil, les sanitaires adaptés ou non, les principales prestations Préférer une signalétique mêlant texte et pictogrammes	660 €	660 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Ensemble de l'établissement	Signalétique	Absence d'une signalétique intérieure ou signalétique intérieure incomplète	En complément de la signalétique préconisées, créer une signalétique au sol avec code couleur (zone propre / salle) pictogrammes, symboles....	792 €	792 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Entrée principale	Porte de 2x70 cm	Pas de vantail de 90 cm	Poser une porte avec vantail de 90 cm Les doubles portes (tiercées) doivent présenter au moins un vantail de 90 cm Identifier la porte adaptée avec un pictogramme adapté	3 986 €	3 986 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Entrée principale	Repérage de l'entrée	Entrée non identifiée par une signalétique	Poser un panneau 'entrée' ou 'nom de l'établissement' près de la porte d'entrée	528 €	528 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Entrée principale	Tapis	Tapis brosse usé créant une différence de niveau	Comblé la réserve et mettre en place un tapis extra plat antidérapant	528 €	528 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Proche entrée	Ressaut en limite du préau devant l'entrée	Ressaut non signalé sur les côtés de la rampe existante	Signaler le rebord du ressaut par mise en peinture	264 €	264 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Sanitaires mixtes côté déshabillage et côté habillage	2 sanitaires PMR existants et 2 douches PMR existantes	Sanitaires: barre d'appui mal placée Pas de lave-mains adapté dans la cabine ou à l'extérieur Douche : avec bac au lieu d'un siphon de sol Absence d'un siège et d'une barre d'appui Commande de douche trop haute Lave main non conforme	Regrouper les cabines de douche et sanitaires adaptés permettant un espace de manœuvre de 1,50m à l'intérieur de la cabine et d'avoir un lave-main près du sanitaire Mettre en conformité les équipements	13 200 €	13 200 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Vestiaires	Casiers	Pas de casier réservé PMR	Réserver 2% des vestiaires aux PMR par pose d'un pictogramme	211 €	211 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Vestiaires collectifs	Portes manteaux	Pas de porte-manteaux entre 90 et 130 cm de hauteur	Fourniture et pose d'un porte manteau double supplémentaire positionné entre 90 et 130 cm	211 €	211 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Vestiaires, sanitaires, douches adaptées ou non	Signal sonore d'évacuation	Signal sonore d'évacuation non relayé visuellement (si existant)	Relayer visuellement le signal sonore d'évacuation	3 960 €	3 960 €
Mauzé sur le Mignon	Piscine Les Colliberts	ERP	3	3 cabines de déshabillage, 3 sanitaires	Signal sonore d'évacuation	Signal sonore d'évacuation non relayé visuellement (si existant)	Relayer visuellement le signal sonore d'évacuation par des blocs autonomes	1 584 €	1 584 €
Mauzé sur le Mignon	Piscine Les Colliberts	ERP	3	Accueil	Banque d'accueil	Accueil non repéré depuis l'entrée de l'établissement	Poser une bande de guidage visuelle et tactile reliant l'entrée à la banque d'accueil.	132 €	132 €
Mauzé sur le Mignon	Piscine Les Colliberts	ERP	3	Accueil	Mobilier d'accueil	Partie adaptée existante non identifiée par un pictogramme PMR	Pose d'un pictogramme adapté	264 €	264 €
Mauzé sur le Mignon	Piscine Les Colliberts	ERP	3	Ensemble de l'établissement	Signalétique	Absence d'une signalétique intérieure ou signalétique intérieure incomplète	Compléter la signalétique intérieure : l'accueil, les sanitaires et vestiaires adaptés ou non, les principales prestations. Préférer une signalétique mêlant texte et pictogrammes	528 €	528 €
Mauzé sur le Mignon	Piscine Les Colliberts	ERP	3	Sanitaires / douches	Lave-mains d'angle	Lave-main conforme mais robinet à moins de 40 cm de l'angle avec le mur Distributeur de papiers à 140 cm de haut	Installer des robinets à levier allongé dans les 3 cabines PMR existantes Abaisser le distributeur	594 €	594 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Aire des gens du voyage de La Mineraie	IOP		Accueil	Meuble d'accueil	Hauteur du meuble de 1,12m et absence de partie évidée de 30 cm	Remplacer le meuble	660 €	660 €
NIORT	Aire des gens du voyage de La Mineraie	IOP		Aire des gens du voyage	Stationnement	Absence de place de stationnement réservée pour les personnes handicapées	Créer une place de stationnement réservée le plus proche possible de l'accueil ou d'un futur module adapté	1 980 €	1 980 €
NIORT	Aire des gens du voyage de La Mineraie	IOP		Sanitaire public accès extérieur du bâtiment accueil	Douche dans le sanitaire public extérieur	Douche non accessible, impossible de réaliser le transfert du fait de la cuvette de sanitaire qui gêne.	Création d'un sanitaire et d'une douche en dur adaptée pour les PMR sur une des plates formes (ou proposer le service du site d'AIFFRES ou de la future aire aménagée de CHAURAY, relativement proche : pas de coût supplémentaire dans ce cas-là)	- €	- €
NIORT	Base nautique de Noron	ERP	5	Devant l'entrée de la base nautique	Signalisation	Panneau indiquant la base nautique est trop haut et peu clair	Installer un nouveau panneau plus clair et moins détaillé La hauteur doit être plus faible.	1 320 €	1 320 €
NIORT	Base nautique de Noron	ERP	5	Parking devant la base nautique	Cheminement entre la place de stationnement et l'entrée	Absence d'éclairage du sol	Installer des éclairages au sol le long du cheminement	6 600 €	6 600 €
NIORT	Base nautique de Noron	ERP	5	Vestiaires femmes	Patères à 1,50 m	Toutes les patères du vestiaire son à + de 1,30 m de haut	Baisser la hauteur de quelques patères afin qu'ils soient à une hauteur comprise entre 1,30 m et 90 cm	132 €	132 €
NIORT	Base nautique de Noron	ERP	5	Vestiaires hommes	Patères à 1,50 m	Toutes les patères du vestiaire son à + de 1,30 m de haut	Baisser la hauteur de quelques patères afin qu'ils soient à une hauteur comprise entre 1,30 m et 90 cm	132 €	132 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	1er étage,	Digicode	Digicode à 1,50m	Baisser la hauteur du digicode	660 €	660 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	1er étage, coin repas	Distributeur de boisson	Distributeur de boisson non utilisable pour les PMR	Contacteur l'entreprise fournisseur de la machine afin qu'elle mette à disposition des machines accessibles	- €	- €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Accès au 1er étage	Ascenseur	Absence d'un ascenseur	déplacer plusieurs locaux d'entreprise au rez de chaussée	- €	- €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Accès au 1er étage	Escalier principal	Les mains courantes ne se prolongent pas 1ère et dernière contremarche non contrastées Absence de nez de marche Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Prolonger les mains courantes Contraster la 1ère et la dernière contremarche Installer des nez de marche Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance	5 280 €	5 280 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Accès au 1er étage	Escalier secondaire	Les mains courantes non contrastées et ne se prolongent pas 1ère et dernière contremarche non contrastées Absence de nez de marche Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Contraster les mains courantes et les prolonger Contraster la 1ère et la dernière contremarche Installer des nez de marche Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance	3 960 €	3 960 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF	6 600 €	6 600 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Entrée du bâtiment	Interphone	Interphone trop haut à 1,50m Absence de visiophonie	Baisser la hauteur de l'interphone lors de son remplacement	1 980 €	1 980 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Rez de chaussée, atelier 3	Digicode	Digicode à 1,50m	Baisser la hauteur du digicode	660 €	660 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Rez de chaussée, salle de réunion	Porte	Porte non contrastée	Contraster la porte par rapport au mur	528 €	528 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Rez de chaussée, salle de réunion	Porte avec vantail de 2x70 cm	Porte sans vantaux de 90 cm	Installer une porte tiercée avec vantail de 90 cm	2 640 €	2 640 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Rez de chaussée, sanitaire	Sanitaire adapté pour les PMR	Absence d'une barre d'appui horizontale Robinet non conforme Miroir à 1,10m de hauteur	Installer une barre d'appui Installer une robinetterie de type mitigeur Baisser la hauteur du miroir	1 980 €	1 980 €
NIORT	Pépinière d'entreprise	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Accès à l'extérieur « plage »	Ressaut	Ressaut de 3 cm	Chanfreiner	792 €	792 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Accueil	Signalisation	La police « stylisée » de la signalétique est peu visible.	Pour la signalétique utiliser une police d'écriture plus classique. Placer les panneaux de signalisation à hauteur des yeux	2 640 €	2 640 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Bureau réunion	Fauteuil	Présence d'un seul fauteuil pour la partie humide	Mettre à disposition un fauteuil roulant supplémentaire	2 640 €	2 640 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Casiers	Casiers	Certains casiers ne sont pas accessibles pour les PMR	Réserver les casiers accessibles pour les PMR (hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m). Apposer le logo handicap sur les casiers réservés	132 €	132 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Devant l'entrée	Boîte aux lettres	Hauteur de la boîte aux lettres de 1,50 m	Baisser la hauteur de la boîte aux lettres, elle doit être située entre 0,90 et 1,30 m	660 €	660 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Douche individuelle mixte	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Entrée des scolaires	Interphone	Interphone à 1,50 m de hauteur	Baisser la hauteur de l'interphone, elle doit être située entre 0,90 et 1,30 m	1 320 €	1 320 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Entrée principale publique	Tapis à trous	Tapis avec trous de + de 2 cm	Remplacer le tapis	660 €	660 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Entrée scolaire	Tapis à trous	Tapis avec trous de + de 2 cm	Remplacer le tapis	660 €	660 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Porte d'accès à la galerie publique	Ressaut	Ressaut de 2,20m devant la porte	Chanfreiner	396 €	396 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Salle visiteur	Baie vitrée	Baie vitrée non repérée	Installer des repères visuels de type autocollant	264 €	264 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Salle visiteur	Porte d'accès à la salle visiteur	Porte dure et difficilement manœuvrable	Régler le ferme-porte	66 €	66 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Sanitaire handicapé femme en zone humide	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Sanitaire handicapé femme en zone humide	Sanitaire handicapé	Espace de 80x1,26m au lieu de 80x1,30m Distributeur de papier mal placé Miroir à 1,10m Porte savon dans un angle Lavabo trop haut et non adapté pas de lave-mains dans le cabinet	Reculer la cloison du sanitaire Placer le distributeur de papier au-dessus de la barre d'appui Baisser la hauteur du miroir Déplacer le porte savon Remplacer le lavabo et prévoir un lave-mains dans le cabinet	5 280 €	5 280 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Sanitaire handicapé homme en zone humide	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Sanitaire handicapé homme en zone humide	Sanitaire handicapé	Barre éloignée Luminosité faible Espace de 80x1,26m au lieu de 80x1,30m Distributeur de papier trop haut et mal placé Miroir à 1,10m Porte savon dans un angle Lavabo trop haut et non adapté	Déplacer la barre Augmenter la puissance de l'éclairage Baisser la hauteur du distributeur de papier, le placer au-dessus de la barre rebaïsser la hauteur du miroir Déplacer le porte savon Remplacer le lavabo et prévoir un lave-mains dans le cabinet	5 940 €	5 940 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Sanitaire public	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Sanitaire public	Sanitaire handicapé	Absence de signalétique sur la porte Chaises devant la porte gênant l'ouverture de celle-ci Distributeur de papier éloigné	Installer le pictogramme handicapé sur la porte Déplacer 1 ou 2 chaises Placer le distributeur de papier au-dessus de la barre d'appui	1 320 €	1 320 €
NIORT	Siège Social Marcel Pagnol	ERP	5	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF	6 600 €	6 600 €
NIORT	Siège Social Marcel Pagnol	ERP	5	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
NIORT	Siège Social Marcel Pagnol	ERP	5	Couloir	Portes et poteaux	Portes et poteaux non contrastés de leur environnement immédiat	Contraster ces éléments de leur environnement immédiat	2 640 €	2 640 €
NIORT	Siège Social Marcel Pagnol	ERP	5	Parvis	Cheminement extérieur	20 lux non atteint en tout point du cheminement	S'assurer qu'un niveau moyen de 20 lux d'éclairage est atteint sur le cheminement allant des places adaptées à l'entrée, renforcer l'éclairage au besoin lors des horaires d'ouverture	1 320 €	1 320 €
NIORT	Siège Social Marcel Pagnol	ERP	5	Parvis	Places PMR à Entrée	Absence de bande de guidage	Installer une bande de guidage	1 056 €	1 056 €
NIORT	Siège Social Marcel Pagnol	ERP	5	Parvis / Couloir	Parois vitrées	Absence de bandes de visualisation sur les parois vitrées sans traverses intermédiaires	Installer des bandes de visualisation à hauteur de vue (recommandé : 1.10 et 1.60 ml de haut)	2 640 €	2 640 €
NIORT	Siège Social Marcel Pagnol	ERP	5	Sanitaires	Serrures et lavabos	Serrures et lavabos avec commandes demandant une rotation du poignet, lavabos avec vide en sous-face non conforme	Remplacer les lavabos par des équipements PMR avec mitigeurs, prévoir des serrures avec loquet demandant un mouvement de translation	3 300 €	3 300 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Accès infirmerie	Volée de 4 marches	Pas d'accès de plain-pied	L'accès préconisé à la terrasse ci-dessus permettra un accès au local MNS depuis cette dernière	- €	- €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Accès infirmerie	Volée de 4 marches	Pas de nez de marches Pas de main courante ou main courante d'un seul côté et / ou non prolongée Pas d'éveil à la vigilance en haut des marches Pas de contremarche contrastée en haut et en bas	Poser les équipements manquants et / ou modifier les équipements existants	1 320 €	1 320 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Bassin de baignade	Accès au bassin	Absence de système de mise à l'eau pour PMR dans le bassin	Fourniture d'un siège de mise à l'eau pour PMR	2 508 €	2 508 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Cabines de déshabillage et cabines de rhabillage	Cabines classiques	Pas de cabine adaptée PMR	Créer un cabine adaptée de chaque côté des vestiaires avec portes coulissantes ou ouvrant vers l'extérieur, espace de manœuvre de 1,50m	5 280 €	5 280 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Cheminement depuis le parking bas	Revêtement gravillonné et pente > 5%	Revêtement et pente non praticable	Prévoir un accès par l'arrière, ce cheminement présentant moins de pente	15 840 €	15 840 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Circulation côté déshabillage	Mobilier d'accueil du vestiaire	Mobilier non conforme. Pas de partie abaissée et évidée pour les jambes	Fourniture d'un mobilier d'accueil adapté	660 €	660 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Circulation côté habillage	Mobilier d'accueil du vestiaire	Mobilier non conforme. Pas de partie abaissée et évidée pour les jambes	Fourniture d'un mobilier d'accueil adapté	660 €	660 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Douches côté déshabillage et rhabillage	Douches classiques	Pas de douche adaptée PMR et de plain-pied	Créer une douche adaptée avec siphon de sol équipement adapté	3 696 €	3 696 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Ensemble de l'établissement	Signalétique	Absence d'une signalétique intérieure ou signalétique intérieure incomplète	Créer une signalétique intérieure complète indiquant: l'accueil, les sanitaires adaptés ou non, les principales prestations Préferer une signalétique mêlant texte et pictogrammes	660 €	660 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Ensemble de l'établissement	Signalétique	Absence d'une signalétique intérieure ou signalétique intérieure incomplète	En complément de la signalétique préconisées, créer une signalétique au sol avec code couleur (zone propre / salle) pictogrammes, symboles....	792 €	792 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Entrée du vestiaire	Repérage de l'entrée	Entrée non identifiée par une signalétique	Poser un panneau 'entrée' ou 'nom de l'établissement' près de la porte d'entrée des vestiaires	198 €	198 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Proche accès terrasse bar	Volée de 4 marches	Pas d'accès de plain-pied	Créer une rampe d'accès avec palier de repos: décaisser une partie de la terrasse (le long de la clôture) afin de créer une pente la plus longue possible pour franchir le dénivelé de 4 marches	9 900 €	9 900 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Proche accès terrasse bar	Volée de 4 marches	Pas de nez de marches Pas de main courante ou main courante d'un seul côté et / ou non prolongée Pas d'éveil à la vigilance en haut des marches Pas de contremarche contrastée en haut et en bas	Poser les équipements manquants et / ou modifier les équipements existants	1 320 €	1 320 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Proche entrée	Banque d'accueil	Accueil non repéré depuis l'entrée de l'établissement	Poser une bande de guidage visuelle et tactile reliant l'entrée à la banque d'accueil.	79 €	79 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Proche entrée	Mobilier d'accueil principal	Mobilier non conforme. Pas de partie abaissée et évidée pour les jambes	Fourniture d'un mobilier d'accueil adapté	1 056 €	1 056 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Proche entrée de la piscine	Volée de 4 marches	Pas d'accès de plain-pied à l'entrée de la piscine	Créer une rampe d'accès avec palier de repos	9 240 €	9 240 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016								Occupation 100% CAN - Équipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Élément concerné	Manquement	Préconisations		
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Proche entrée de la piscine	Volée de 4 marches	Pas de nez de marchesPas de main courante ou main courante d'un seul côté et / ou non prolongéePas d'éveil à la vigilance en haut des marches Pas de contremarche contrastée en haut et en bas	Poser les équipements manquants et / ou modifier les équipements existants	1 320 €	1 320 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Sanitaires mixtes côté déshabillage et côté habillage	Sanitaires classiques	Pas de sanitaire adapté PMR	Créer au moins un sanitaire mixte adapté PMR accessible depuis la circulation commune	10 560 €	10 560 €
SANSAIS	Piscine de Sansais	ERP	4	Vestiaires, sanitaires, douches adaptées ou non	Signal sonore d'évacuation	Signal sonore d'évacuation non relayé visuellement (si existant)	Relayer visuellement le signal sonore d'évacuation	3 960 €	3 960 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Accueil, rez de chaussée et 1er étage	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Bar	Meuble bar	Bar non accessible	Installer une petite tablette amovible sur le bar	396 €	396 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Bar	Tables	Les tables du bar ont une hauteur minimum trop basse de 64 cm	Remplacer une table	528 €	528 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Entrée épicerie	Alarme d'entrée	Alarme d'entrée de l'épicerie stridente pouvant provoquer un sentiment de peur	Remplacer la sonnette	264 €	264 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Entrée restaurant	Ressaut	Second ressaut de 4 cm devant la porte	Chanfreiner	528 €	528 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Guichet de l'épicerie	Guichet	Hauteur haute de 92 cm et absence de partie évidée de 30 cm	Remplacer le meuble ou installer une tablette	396 €	396 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Sanitaire	Sanitaire handicapé	Absence du logo handicap sur la porte Le lavabo n'est pas accessible	Installer le logo sur la porte Réaménager le coin lavabo afin de le rendre accessible avec remplacement de ce dernier	1 188 €	1 188 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Accès à l'étage	Ascenseur	Absence de messagerie vocale et de fléchage sur palier	Mettre aux normes l'ascenseur	6 600 €	6 600 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Accès à l'étage	Escalier	Absence de nez de marche 1ère et dernière contremarche non contrastées Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance Mains courantes non prolongées	Installer des nez de marche Contraster la 1ère et la dernière contremarche Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance Prolonger les mains courantes (sur les zones où cela est possible)	3 960 €	3 960 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF	6 600 €	6 600 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Accueil	Bureau d'accueil	Partie évidée de seulement 7 cm	Remplacer le meuble, il doit avoir une partie évidée de 30 cm	660 €	660 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2016									
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.	3 960 €	3 960 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Espace sous l'escalier	Escalier	L'arrière des contremarches ne sont pas contrasté Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance indiquant l'obstacle escalier	Contraster l'arrière des contremarches Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance	1 320 €	1 320 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Porte de sorties de secours	Porte	Porte vitrée de sortie de secours non repérées	Repérer la porte vitrée de sortie de secours avec des bandes autocollantes de couleur	528 €	528 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Rez de chaussée	2 ordinateurs	Partie basse du meuble de l'ordinateur à 61 cm non accessible pour les personnes en fauteuils	Remplacer au moins 1 des 2 meubles d'ordinateur	660 €	660 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Rez de chaussée et étage	Ordinateurs	Les ordinateurs ne sont pas équipés de système de grossissement	Installer des ordinateurs de logiciels de grossissement des caractères	2 640 €	2 640 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Rez de chaussée, sanitaire	Sanitaire	Absence du logo handicap sur la porte Barre d'appui à 60 cm Absence de lave-mains	Installer le logo sur la porte Augmenter la hauteur de la barre d'appui Installer un lave-mains	3 300 €	3 300 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle	396 €	396 €
Total général 2016								310 213 €	310 213 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2017										
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations de l'agencement mobilier à la charge d'Emmaüs	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
AIFFRES	Déchetterie de Saint-Maurice	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Accès à l'étage	Escalier en bois	Absence de nez de marche, 1ère et dernière contremarche non contrastées, absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer des nez de marche, contraster la 1ère et la dernière contremarche, poser une bande podotactile d'éveil à la vigilance		3 960 €	3 960 €
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Accès à l'étage	Soubassement d'escalier	Soubassement à moins de 2,20m non repérer	Repérer le soubassement		132 €	132 €
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF		6 600 €	6 600 €
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.		3 960 €	3 960 €
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Rez de chaussée, salle de lecture	Ordinateur	Ordinateur non accessible pour les PMR, absence d'espace de demi-tour, étagère de livres gênant	Réaménager l'espace, cet ordinateur doit impérativement être accessible pour le public en fauteuil roulant. Installer l'ordinateur à côté de l'accueil Il permet de choisir ces livres dans le catalogue.		660 €	660 €
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Rez de chaussée, salle de lecture	Ordinateur	Ordinateur non équipé d'un système de grossissement des caractères	Installer un logiciel de grossissement des caractères		660 €	660 €
BEAUVOIR SUR NIORT	Déchetterie Le Bois fort	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
BESSINES	Déchetterie Les Grands Marais	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF		6 600 €	6 600 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Accueil	Borne d'accueil	Borne d'accueil trop haute à 90 cm (au lieu de 80 cm)	Remplacer la borne d'accueil, elle doit être à une hauteur maximum de 80 cm et avoir une tablette de hauteur maximum de 80 cm et minimum de 70 cm. Elle doit avoir une partie évidée de 30 cm afin de loger les jambes.		3 300 €	3 300 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Accueil	Signalisation	Absence de panneau signalétique indiquant les différentes pièces	Installer des panneaux de signalisation en relief		1 980 €	1 980 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.		3 960 €	3 960 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Accueil, portique	Capteur de carte	Capteur de carte peu visible	Entourer le capteur avec un autocollant de couleur vive (rouge, orange ...)		264 €	264 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Entrée dans la zone des bassins	Signalisation	Absence de signalisation générale indiquant les bassins, le hammam et le bain bouillonnant	Installer une telle signalisation		1 320 €	1 320 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2017

Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Élément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations de l'agencement mobilier à la charge d'Emmaüs	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Escalier du toboggan	Escalier	Mains courantes non différenciées	Peindre les mains courantes d'une couleur autre que le blanc		792 €	792 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Hamam	Accès au hamam	Le hamam n'est pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant car les sièges ne sont pas praticables et manque d'espace Porte d'entrée avec vantail de 70 cm	Pour rendre le hamam accessible pour les PMR il faut supprimer 2 sièges et laisser l'espace vide Installer une porte ayant un vantail de 90 cm		396 €	396 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Lavabo en zone humide	Distributeur de savon Miroir	Le distributeur de savon est à 1,40 absence de miroir	Baisser la hauteur des distributeurs de savons. Ceux-ci doivent être à une hauteur de comprise entre 0,90 et 1,30 m Installer un miroir à 1,05m de hauteur maximum		264 €	264 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Parking principal (rue Victor)	Signalisation	Absence de signalisation indiquant le cheminement pour accéder à l'entrée de la piscine	Installer un panneau de signalisation au niveau du début du cheminement		660 €	660 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Sanitaire handicapé en zone humide. Les sanitaires hommes et femmes sont identiques	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle		396 €	396 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Sanitaire handicapé en zone humide. Les sanitaires hommes et femmes sont identiques	Sanitaires handicapées	Poubelle gênante pour le transfert la barre est oblique et mal placée, trop en avant	Déplacer la poubelle, elle ne doit pas se situer dans la zone de transfert. Déplacer la barre, celle-ci doit être horizontale et placée au niveau de la cuvette (et pas en avant)		1 056 €	1 056 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Sanitaire handicapé public en zone sèche	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle		396 €	396 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Sanitaire handicapé public en zone sèche	Sanitaire handicapé	Poubelle gênante pour le transfert La barre est oblique et mal placée, trop en avant Le distributeur de savon est dans un angle Le miroir est à 1,15 ml Le Sèche-mains est à 1,40 ml Absence de lave-mains absence de logo handicap sur la porte d'entrée des sanitaires	Déplacer la poubelle, elle ne doit pas se situer dans la zone de transfert. Déplacer la barre, celle-ci doit être horizontale et placée au niveau de la cuvette (et pas en avant) Déplacer le distributeur de savon, il ne doit pas être à moins de 40 cm d'un angle Baisser la hauteur du miroir, il doit être à une hauteur maximale de 1,05 Installer un lave-mains dans le cabinet (H max. 85 cm) baisser la hauteur du sèche- main. Il doit pouvoir être déclenché à 1,30 m. Installer un logo sur la porte		4 620 €	4 620 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Vestiaire homme/femme	Fauteuil handicapée accessible dans la partie humide	1 seul fauteuil disponible sur le site	Prévoir la mise à disposition d'au moins 1 fauteuil supplémentaire		2 640 €	2 640 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Vestiaires collectifs hommes et femmes	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle		396 €	396 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Vestiaires collectifs, hommes et femmes	Patères	Toutes les patères sont à 1,60 m de hauteur	Baisser la hauteur de 4 patères dans chaque vestiaire		264 €	264 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2017										
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations de l'agencement mobilier à la charge d'Emmaüs	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Zone de beauté	Tablette, miroir et sèche-cheveux	Tablette à 90 cm de hauteur Miroir trop haut Sèches cheveux très haut	Baisser la hauteur de la tablette, celle-ci doit être à 80 cm maximum Baisser la hauteur du miroir, celui-ci doit être à 1,05m maximum. Baisser la hauteur d'un sèche- cheveux afin qu'il soit utilisable par une personne en position assise		660 €	660 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Zone de repos à côté des sanitaires publics	Table	Toutes les tables sont à une hauteur de 1,13m	Installer une table ayant une hauteur maximale de 80 cm pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse l'utiliser		660 €	660 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Zone humide, douches. Les douches hommes et femmes sont identiques	Douches handicapées hommes et femmes	Absence d'un siège	Installer un siège rabattable		792 €	792 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	(vide)	2 cabines de transfert et de déshabillage	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Installer une alarme sonore et visuelle		396 €	396 €
COULON	Déchetterie des champs Renards	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	1er étage, salle de lecture	2 Poteaux	Poteaux non différenciés par rapport au sol, plafond et murs	Peindre une bande de couleur sur les poteaux		660 €	660 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	2ème étage, salle d'exposition	1 poteau	Poteau non différencié par rapport au sol, plafond et murs	Peindre une bande de couleur sur le poteau		660 €	660 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Accès aux étages	Ascenseur	Absence de signaux sonores	Mettre en conformité l'ascenseur		6 600 €	6 600 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Accès aux étages	Escalier	1ère et dernière marche non contrastées. Absence de bande podotactile d'éveil à la vigilance. Main courante non prolongée	Prolonger la main courante d'un giron en haut et en bas de l'escalier et la rendre continue. Contraster les 1ères et les dernières contremarches. Installer des bandes podotactile d'éveil à la vigilance		3 960 €	3 960 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Accueil, 1er étage	Bureau	Bureau d'accueil avec partie évidée de 6 cm	Remplacer le meuble		660 €	660 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Accueil, rez de chaussée	Bureau	Bureau d'accueil avec partie évidée de 6 cm	Remplacer le meuble		660 €	660 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Accueil, rez de chaussée et 1er étage	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF		6 600 €	6 600 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Accueil, rez de chaussée et 1er étage	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.		7 920 €	7 920 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Entrée de la médiathèque	Aire de manœuvre de porte	Devers > à 3% sur une zone supérieure à 2.20 x 1.20 ml devant la porte	Reprendre le béton désactivé au niveau de l'aire de manœuvre de porte et autour de cette dernière		5 940 €	5 940 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Entrée de la médiathèque	Sonnette	Sonnette dans un angle difficilement accessible	Déplacer la sonnette afin qu'elle ne se situe pas dans un angle		1 056 €	1 056 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2017										
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations de l'agencement mobilier à la charge d'Emmaüs	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Rez de chaussée, salle de lecture	2 Poteaux	Poteaux non différenciés par rapport au sol, plafond et murs	Peindre une bande de couleur sur les poteaux		660 €	660 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Salle de lecture au rez de chaussée et 1er étage	Ordinateurs	Les ordinateurs ne sont pas équipés de logiciel de grossissement des caractères	Equiper au moins un ordinateur par niveau avec logiciel de grossissement des caractères		2 640 €	2 640 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Sanitaire au 1er étage	Sanitaire	Les sanitaires ne sont pas adaptés pour les PMR	Suppression de la cloison entre les 2 sanitaires classiques et création d'un sanitaire adapté pour les PMR		19 800 €	19 800 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Sanitaire du 2ème étage	Sanitaire	Absence du logo handicap sur la porte d'entrée. Robinetterie non-conforme. Sèche main haut à 1,40m. Distributeur de papier haut à 1,60 m	Poser le logo handicap sur la porte d'entrée du sanitaire .Remplacer la robinetterie. Baisser la hauteur du sèche, celui-ci doit être à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m. Baisser la hauteur du distributeur de papier, celui-ci doit être à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m		2 640 €	2 640 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle		396 €	396 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Sanitaire, rez de chaussée	Sanitaire adapté pour les PMR	Absence du logo handicap sur la porte ; Couloir de 1m de largeur et espace insuffisant pour réaliser le demi-tour ; Distributeur de papier trop bas. Pas de lave-mains dans le cabinet, lavabo non PMR	Poser le logo handicap sur la porte d'entrée du sanitaire ; Supprimer la cloison entre le couloir et le sanitaire afin de disposer d'un grand espace de sanitaire. Déplacer le distributeur de papier, le placer juste au-dessus de la barre d'appui, prévoir un lave-mains dans le cabinet et remplacer le lavabo		10 560 €	10 560 €
ECHIRE	Aire des gens du voyage de petit passage bois Bouchet	IOP		Aire des gens du voyage	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Création de 2 places de stationnement handicapées à proximité des futurs sanitaires		1 980 €	1 980 €
ECHIRE	Château de Mursay	ERP	5	Parcours informatif	Panneaux informatifs	La police d'écriture est trop petite donc non lisible. Les panneaux ne sont pas doublés en braille	Installer de nouveaux panneaux ayant une police d'écriture lisible pour les mal voyant. Doubler en braille		5 280 €	5 280 €
ECHIRE	Château de Mursay	ERP	5	Parcours informatif	Revêtement de sol	Revêtement en herbe non praticable	Créer un parcours avec un cheminement logique. Ce cheminement doit avoir un revêtement non meuble de type béton désactivé		- €	- €
ECHIRE	Château de Mursay	ERP	5	Parking avant le pont en bois	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Création d'une place de stationnement. Revêtement de sol non meuble de type enrobé.		4 620 €	4 620 €
ECHIRE	Déchetterie du Luc	IOP		Accueil	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
Frontenay Rohan Rohan	Déchetterie de Boussais	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
GRANZAY-GRIPT	Déchetterie de Modéron	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
LA FOYE MONJAULT	Bâtiment économique (Restaurant le Rabelais)	ERP	5	Côté épicerie	Mobilier de la caisse	Mobilier non conforme. Pas de partie abaissée et évidée pour les jambés	Fourniture d'un mobilier d'accueil adapté		1 584 €	1 584 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2017										
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations de l'agencement mobilier à la charge d'Emmaüs	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
LA FOYE MONJAULT	Bâtiment économique (Restaurant le Rabelais)	ERP	5	Côté restaurant	Mobilier d'accueil (bar) h=1,20m	Mobilier non conforme. Pas de partie abaissée et évidée pour les jambes	Modification de la banque d'accueil existante		1 056 €	1 056 €
LA FOYE MONJAULT	Bâtiment économique (Restaurant le Rabelais)	ERP	5	Côté restaurant	Signalétique	Signalétique indiquant les sanitaires mal placée, trop petite et sans pictogramme adaptée	Compléter la signalétique		132 €	132 €
LA FOYE MONJAULT	Bâtiment économique (Restaurant le Rabelais)	ERP	5	Sanitaires	Sanitaire(s) PMR existant	Lave-main non accessible (meuble gênant en partie basse) Miroir trop haut	Mettre en conformité les équipements de la cabine PMR Supprimer le meuble, ajouter un second miroir accessible		198 €	198 €
LA FOYE MONJAULT	Bâtiment économique (Restaurant le Rabelais)	ERP	5	Sanitaires	Sanitaire(s) PMR existant h=1,37m	Hauteur sèche-mains > 1,30m	Placer l'équipement à 1,30m maximum		198 €	198 €
LA FOYE MONJAULT	Bâtiment économique (Restaurant le Rabelais)	ERP	5	Sanitaires	Signal sonore d'évacuation	Signal sonore d'évacuation non relayé visuellement (si existant)	Relayer visuellement le signal sonore d'évacuation		660 €	660 €
LE BOURDET	Parcours Pédagogique	IOP		Entrée du parcours, zone parking	Panneau de présentation et plan du site	La police d'écriture et conforme mais absence de plan en braille ou relief	Mettre en place un plan en braille ou en relief		3 960 €	3 960 €
LE BOURDET	Parcours Pédagogique	IOP		Parcours à travers le marais	Panneaux d'information sur la botanique	Police d'écriture trop petite	Réfection des panneaux avec grossissement de la police d'écriture et doublage en braille		7 920 €	7 920 €
LE BOURDET	Parcours Pédagogique	IOP		Parcours à travers le marais	Pont	Absence de nez de marche 1ère et dernière contremarche non contrastées Main courante non contrastées	Installer des nez de marche Contraster la première et la dernière contremarche Contraster les mains courantes		3 960 €	3 960 €
LE BOURDET	Parcours Pédagogique	IOP		Parcours géologique	Cheminement du parcours géologique	Roche au milieu du cheminement	Déplacer les roches qui pourraient se trouver sur le cheminement conforme.		264 €	264 €
LE BOURDET	Parcours Pédagogique	IOP		Parcours géologique	Panneaux d'information géologique	Police d'écriture trop petite	Réfection des panneaux avec grossissement de la police d'écriture et doublage en braille		10 560 €	10 560 €
LE BOURDET	Parcours Pédagogique	IOP		Parking	Stationnement	Absence de place de stationnement réservée	Création de 2 places de stationnement réservées. Largeur de 3,30m, signalétique verticale et horizontale. Cheminement en enrobé entre les places de stationnement et le début du parcours géologique		7 920 €	7 920 €
LE VANNEAU IRLEAU	Déchetterie de La Grande Paloube	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
MAGNE	Déchetterie de La Trappe aux Loups	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Bassin de baignade	Accès au bassin	Absence de système de mise à l'eau pour PMR dans le bassin	Fourniture d'un siège de mise à l'eau pour PMR		2 508 €	2 508 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Buvette	Accès au boisson et à la nourriture	Largeur de passage inférieur à 120 cm	Aménager le local afin d'avoir le mobilier de distribution des articles de front, au fond du local en ménageant un passage libre de 1,20 m		- €	- €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2017										
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations de l'agencement mobilier à la charge d'Emmaüs	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Buvette	Lavabo dans buvette	Lavabo non PMR	Prévoir un lavabo avec vide en sous face de 70 x 30 x 60 cm		1 452 €	1 452 €
MAGNE	Piscine de Magné	ERP	3	Pédiluve	2 Pédiluves entre solarium engazonné et plages autour du bassin	Pédiluves non accessibles (marche à l'entrée et sortie du pédiluve)	Prévoir des pédiluves avec pentes accessibles		21 120 €	21 120 €
NIORT	Aire des gens du voyage de Grand Passage	IOP		Aire de grand passage	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Création de 2 places de stationnement handicapées à proximité des futurs sanitaires		1 980 €	1 980 €
NIORT	Aire des gens du voyage de Noron	IOP		Aire des gens du voyage	Place de stationnement réservée	Absence du panneau de signalisation verticale	Placer un panneau de signalisation		660 €	660 €
NIORT	Aire des gens du voyage de Noron	IOP		Douches dans modules	Douches	Douche avec marches en entrée, impossibilité d'y faire demi-tour	Création d'un sanitaire et d'une douche en dur adaptée pour les PMR sur une des plates formes (ou proposer le service du site d'AIFFRES ou de la future aire aménagée de CHAURAY, relativement proche : pas de coût supplémentaire dans ce cas-là)		- €	- €
NIORT	Aire des gens du voyage de Noron	IOP		Sanitaires dans module	Sanitaire	Sanitaire avec marche en entrée Sanitaire sans cuvette Lavabo trop haut à 90 cm	Création d'un sanitaire et d'une douche en dur adaptée pour les PMR sur une des plates formes (ou proposer le service du site d'AIFFRES ou de la future aire aménagée de CHAURAY, relativement proche : pas de coût supplémentaire dans ce cas-là)		26 400 €	26 400 €
NIORT	Déchetterie de Souché	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
NIORT	Déchetterie du Vallon d'Arty	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
PRAHECQ	Bâtiment économique (EMMAUS)	ERP	5	Cabines de déshabillage et cabines de rhabillage	Cabines de déshabillage et cabines de rhabillage	Pas d'aire de giration et d'équipements PMR	Prévoir une cabine adaptée avec aire de giration, siège et barre d'appui	6 600 €		6 600 €
PRAHECQ	Bâtiment économique (EMMAUS)	ERP	5	Entrée	Tapis posé dans l'entrée	Tapis très épais et ne correspondant pas à l'encastrement existant	Poser un nouveau tapis dans l'encastrement existant		264 €	264 €
PRAHECQ	Bâtiment économique (EMMAUS)	ERP	5	Parking dans l'enceinte de l'établissement	Stationnement	Absence de place de stationnement réservée PMR	Créer une place de stationnement PMR par marquage au sol et signalisation verticale, création d'un revêtement en dur Créer la place la plus proche possible de l'entrée Relier la place au palier en dalles existant devant l'entrée		4 620 €	4 620 €
PRAHECQ	Bâtiment économique (EMMAUS)	ERP	5	Sanitaire existant	Sanitaires classiques	Pas de sanitaire adapté PMR	Le local sanitaire actuel ne peut pas être agrandi en raison de la présence d'un élément de charpente attenant Supprimer cette prestation au public compte tenu du faible temps de présence des clients dans l'établissement ou créer un sanitaire adapté.		15 840 €	15 840 €
PRAHECQ	Bâtiment économique (EMMAUS)	ERP	5	Sanitaire existant	Signal sonore d'évacuation	Signal sonore d'évacuation non relayé visuellement (si existant)	Relayer visuellement le signal sonore d'évacuation		660 €	660 €
PRAHECQ	Déchetterie de La Gadrouille	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2017										
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Élément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations de l'agencement mobilier à la charge d'Emmaüs	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
PRIN DEYRANCON	Déchetterie Le Haut-Pié-blanc	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Auvent	Marche	Marche de 9 cm	Mettre à niveau suite à la création du cheminement enrobé entre le parking bus et l'entrée du bâtiment		660 €	660 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Bâtiment garage	Bureau d'accueil	Absence d'une partie évidée de 30 cm pour loger les jambes	Remplacer le meuble		660 €	660 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Bâtiment garage	Hauteur de la borne d'accueil	Hauteur de la borne d'accueil de 1,15 m	Pour les personnes en fauteuil ou de petite taille elles doivent payer à l'intérieur du garage. Prévoir la mise en place d'un panneau indiquant de faire le tour du bâtiment pour payer		660 €	660 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Bâtiment garage	Ressaut	Ressaut de 7 cm	Création d'une rampe		1 980 €	1 980 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Bâtiment garage	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.		3 960 €	3 960 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Cheminement entre la place de stationnement PMR et le guichet d'accueil	Revêtement de sol	Revêtement meuble	Création d'un cheminement de type enrobé entre les places de stationnement PMR et le guichet d'accueil. Installer un système d'éclairage le long du cheminement.		2 640 €	2 640 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Cheminement entre le bâtiment vestiaire et le plan d'eau	Revêtement de sol	Revêtement meuble	Création d'un cheminement de type enrobé entre le bâtiment vestiaire et le plan d'eau. Installer un système d'éclairage le long du cheminement.		36 960 €	36 960 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Cheminement entre les places de stationnement PMR et le plan d'eau	Revêtement de sol	Revêtement meuble	Création d'un cheminement de type enrobé entre les places de stationnement PMR, le plan d'eau et l'entrée du garage. Installer un système d'éclairage le long du cheminement.		14 520 €	14 520 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Douches homme et femme	Douche	Absence d'équipement	Installer des sièges et barres d'appui		1 056 €	1 056 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Parking voiture	Stationnement	Absence de place de stationnement réservée pour les personnes à mobilité réduite	Création de 2 places de stationnement adaptées pour les PMR. Revêtement non meuble de type enrobé, marquage au sol et signalisation verticale		4 620 €	4 620 €
ST HILAIRE LA PALUD	Base nautique du LIDON	ERP	5	Porte d'entrée	Ressaut	Ressaut de 4 cm	Chanfreiner		792 €	792 €
ST HILAIRE LA PALUD	Déchetterie de La Prairie d'Issai	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		4 620 €	4 620 €
VOUILLE	Déchetterie de Fend le vent	IOP		Déchetterie	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble en vue de bénéficier d'une aide technique pour décharger les déchets		6 600 €	6 600 €
Total général 2017								6 600 €	384 780 €	391 380 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagé - Financement CAN	Total général TTC
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Parking	Signalétique	Absence de la signalétique indiquant l'emplacement des places de stationnement réservées	Installer une signalétique visible depuis la route	1 980 €				1 980 €
AIFFRES	Médiathèque Madeleine Chapsal à Aiffres	ERP	5	Parking	Stationnement	Absence de place de stationnement accessible à l'entrée du bâtiment	Création de 2 places de stationnement sur le parking de la place Amlamé. Il s'agit du parking le plus proche et le plus facile d'accès	1 980 €				1 980 €
CHAURAY	Centre aquatique des Fraignes à Chauray	ERP	3	Carrefour rue Victor	Signalisation	Absence de signalisation indiquant les places de stationnements handicapées	Installer un panneau de signalisation au carrefour de la rue Victor	660 €				660 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	1er étage, salle n°6	Ordinateur pour les cours de musique assistée par ordinateur	Ordinateur non adapté pour les personnes ayant un handicap visuel	Equiper un ordinateur avec un logiciel de grossissement				1 320 €	1 320 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Accès aux étages	Ascenseur	Absence d'ascenseur. La mise en place d'un ascenseur n'est pas obligatoire sous réserve de réorganiser l'offre de service pour rendre accessible l'ensemble des prestations dans une partie accessible des locaux	Une réorganisation des cours a été envisagée pour tenter de pouvoir accueillir au RdC les personnes handicapées. Des impératifs liés au planning des cours et au volume des instruments utilisés dans les salles de l'étage ne permette pas d'y parvenir sauf à supprimer l'offre d'apprentissage de certains instruments. La création d'un ascenseur dans les volumes existants est impossible. Deux solutions sont envisagées. Leur faisabilité (urbanistique et technique) doit être confirmée. L'une consisterait à construire une coursive extérieure sur la façade Sud pour desservir les salles avec un ascenseur. L'autre consisterait à réaliser une extension de 4 salles de plain-pied et abandonner l'usage de ces locaux à destination du public.				217 800 €	217 800 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Accès extérieure annexe	Porte d'accès à l'arrière du bâtiment donnant sur le cheminement menant à l'annexe	Porte vitrée non signalée	Pose d'une bande visuelle de type autocollant				264 €	264 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Cheminement entre les places de stationnement de la mairie et l'entrée du bâtiment	Signalétique	Absence de signalétique indiquant l'école de musique depuis les places de stationnement de la mairie	Installer une signalétique	924 €				924 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Cheminement entre pour accéder à l'annexe	Pente	Pente entre 6 et 7%	Reprendre la pente, elle ne doit pas dépasser les 5%				4 356 €	4 356 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Circulation du 1er étage	Largeur de la circulation	Circulation de moins de 1,4m de largeur	Une réorganisation des cours a été envisagée pour tenter de pouvoir accueillir au RdC les personnes handicapées. Des impératifs liés au planning des cours et au volume des instruments utilisés dans les salles de l'étage ne permette pas d'y parvenir sauf à supprimer l'offre d'apprentissage de certains instruments. L'élargissement de la circulation entrainerait sur diminution de la surface des salles de cours déjà peu spacieuses. Deux solutions sont envisagées. Leur faisabilité (urbanistique et technique) doit être confirmée. L'une consisterait à construire une coursive extérieure sur la façade Sud pour desservir les salles avec un ascenseur. L'autre consisterait à réaliser une extension de 4 salles de plain-pied et abandonner l'usage de ces locaux à destination du public.				- €	- €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Entrée du site	Panneau de signalisation	Le panneau de signalisation est trop bas (pas au niveau des yeux)	Elever le panneau de signalisation	660 €				660 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Parking	Place de stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Absence de place de stationnement réservée pour les PMR. Le nouveau plan d'aménagement du bourg prévoit des places PMR sur le parking à côté de la mairie.	4 620 €				4 620 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Parking	Place de stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR à proximité de l'entrée de l'école. Les places de stationnement adaptées prévues par le plan d'aménagement sont éloignées de l'entrée de l'école de musique.	Prévoir la création d'une place de stationnement PMR en face de l'école de musique. Cette zone sera interdite à la circulation routière sauf riverains. Pour y accéder il faudra passer les bornes rétractables (prévues dans le plan d'aménagement). Fournir le système d'ouverture (carré) dès l'inscription d'une personne à mobilité réduite. A la première visite cette personne devra emprunter les places à côté de la Mairie	2 640 €				2 640 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Pente devant l'entrée	Pente	Pente de 8% sur 45 cm	Pente tolérée				- €	- €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Porte d'entrée	Porte	Porte avec ouverture de 80 cm, lourde et difficilement manœuvrable	Installer une porte à ouverture automatique				10 560 €	10 560 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, couloir d'accès au secrétariat	Signalétique	Signalétique indiquant l'accueil est située derrière la porte. Celle-ci n'est plus visible lorsque la porte est fermée. La police petite est peu visible	Installer une nouvelle signalétique avec une police d'écriture plus grosse. Déplacer la signalétique, elle ne doit plus se situer derrière la porte (et sur la porte d'une manière générale)				66 €	66 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, porte d'accès au couloir du secrétariat	Poignée	Poignée dans un angle entrant	Solution 1 : Remplacer le système d'ouverture de la porte Solution 2 : Laisser la porte ouverte lors des horaires d'ouverture				1 320 €	1 320 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, salle d'activités de groupe et d'auditions	Porte	Porte sur rail au sol créant un trou dangereux	Remplacer le système de porte				5 280 €	5 280 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, sanitaire	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
CHAURAY	Ecole de musique Jean Deré à Chauray	ERP	5	Rez de chaussée, sanitaire	Sanitaire adapté pour les PMR	La robinetterie n'est pas conforme La barre est oblique Absence du logo handicap sur la porte	Remplacer la robinetterie, privilégier un mitigeur ou à déclenchement automatique Déplacer la barre d'appui, celle-ci doit être horizontale Installer le logo handicap sur la porte donnant sur le couloir et la porte du sanitaire				2 640 €	2 640 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Place de l'église	Cheminement pour traverser la route	Absence de passage piéton pour traverser la route et se rendre à la médiathèque	Création d'un passage piéton accessible pour les personnes handicapées : concerne la commune	1 980 €				1 980 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Place de l'église	Parking	Place de stationnement réservée pour les personnes à mobilité réduite sur la place de l'église : marquage effacé et absence de panneau	Créer une place adaptée avec marquage au sol et poser un panneau réglementaire : concerne la commune	660 €				660 €
COULON	Médiathèque Louis Perceau	ERP	5	Trottoir	Ressaut	Ressaut de 3 cm pour accéder au trottoir devant l'entrée de la médiathèque	Chanfreiner : concerne la commune	660 €				660 €
ECHIRE	Château Coudray Salbart	ERP	5	Cheminement entre le parking visiteur et l'accueil	Signalisation	Absence d'un fléchage entre le parking visiteur et l'accueil	Installer une signalétique de guidage de type panneau fléché depuis le parking visiteur jusqu'au bâtiment accueil				- €	- €
ECHIRE	Château Coudray Salbart	ERP	5	Cheminement entre le parking visiteur et l'accueil	Volée de marche	Absence de main courante 1ère et dernière contremarche non contrastées Absence de nez de marche Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer une main courante Contraster la 1ère et la dernière contremarche Installer des nez de marche Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance				3 960 €	3 960 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinanceur" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
ECHIRE	Château Coudray Salbart	ERP	5	En face du bâtiment accueil	Panneau de présentation du site	La police d'écriture stylisée est difficilement lisible	Refaire un panneau ayant une police lisible				528 €	528 €
ECHIRE	Château Coudray Salbart	ERP	5	Parking bas	Stationnement	Absence de place de stationnement réservée PMR	Création d'une place de stationnement réservée à côté de l'accueil. Le cheminement doit être non meuble entre la place de stationnement et l'entrée du bâtiment accueil.				5 280 €	5 280 €
ECHIRE	Château Coudray Salbart	ERP	5	Petit escalier en bois	Escalier	Absence de nez de marche 1ère et dernière contremarche non contrastées Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Poser des nez de marches Contraster la 1ère et la dernière contremarche Pose d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance				792 €	792 €
ECHIRE	Château Coudray Salbart	ERP	5	Tour en réhabilitation	Nouvel escalier	Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Pose d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance				396 €	396 €
ECHIRE	Château de Mursay	ERP	5	Rue de Mursay	Signalétique	L'accès du château n'est pas fléché, il est très difficile de le trouver	Flécher l'accès au château	1 980 €				1 980 €
Frontenay Rohan Rohan	Espace Culturel Tour du Prince (hors bibliothèque) à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	A gauche de l'entrée principale.	Cheminement extérieur	Pente à 9% sur 3,5 m	Impossibilités techniques relatives à l'environnement du bâtiment L'amélioration de cette pente est impossible parce qu'elle est prise entre deux portes constituant 2 point bloquant. Mesures de substitution (ERP remplissant une mission de service public) : Signaler par pictogramme la présence d'une autre entrée accessible (via le parking rue des Moulins) à l'entrée du site.		3 960 €			3 960 €
Frontenay Rohan Rohan	Espace Culturel Tour du Prince (hors bibliothèque) à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	De l'entrée côté parking à l'autre entrée.	Signalétique d'accès	Pas de signalétique de l'entrée principale	Installer une signalétique selon le rappel de la réglementation Installer une signalisation avec pictogrammes pour indiquer l'accès possible aux PMR.		396 €			396 €
Frontenay Rohan Rohan	Espace Culturel Tour du Prince (hors bibliothèque) à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Devant l'entrée côté parking.	(vide)	Plan incliné Pente de 8% sur 2 m sans aire de manœuvre de porte	Créer une aire de manœuvre (pente < à 3%) en conformité avec la réglementation L'entrée peut également se faire de l'autre côté du bâtiment.		3 300 €			3 300 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
Frontenay Rohan Rohan	Espace Culturel Tour du Prince (hors bibliothèque) à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Sur le parking du bâtiment.	Place de stationnement réservée pour les PMR	Caractéristique dimensionnelles Dimensions du stationnement handicapé non conformes, sans panneau	PM dito Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan Créer un stationnement adapté selon le rappel de la réglementation Créer un stationnement handicapé, d'une largeur minimale de 3.3 m et d'une longueur minimale de 5 m, avec une signalisation verticale et marquage au sol.		- €			- €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Cheminement entre le parking rue des moulins et entrée du bâtiment	Signalétique	Absence de signalétique	Flécher le cheminement entre le parking rue des moulins et l'entrée du bâtiment	1 980 €				1 980 €
Frontenay Rohan Rohan	Médiathèque de la Tour du Prince à Frontenay Rohan Rohan	ERP	5	Parking rue des Moulins	Parking	Place de stationnement handicapée avec dimensions non conformes et sans panneau	Prévoir une place de 3.30 x 5.00 ml minimum avec marquage au sol + panneau réglementaire	1 980 €				1 980 €
LA ROCHENARD	Commerce Multiservice de la Rochénard	ERP	5	Parking en face de l'entrée du bar	Place de stationnement réservée pour les PMR	Panneau de signalisation vertical non conforme (absence de GIG et GIC). Absence du marquage au sol Devers de 3 à 5%	Installer le panneau de signalisation verticale conforme. Reprofiler la place avant de réaliser un marquage au sol de la signalisation	3 300 €				3 300 €
LA ROCHENARD	Salon de Coiffure de la Rochénard	ERP	5	Parking de la place du centre	Place de stationnement réservée	Absence de place de stationnement réservée pour les PMR	Créer une place de stationnement réservée pour les PMR sur la place du centre, au plus proche du salon de coiffure	1 980 €				1 980 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Accès accueil	Accueil	Porte de 2 x 60 cm	Prévoir le remplacement par une porte tiercée avec vantail de 90 cm de large				2 640 €	2 640 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF				6 600 €	6 600 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.				3 960 €	3 960 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Bloc sanitaires	Douches handicapées hommes et femmes	Absence de barres d'appuis et de sièges	Installer des barres de maintien et des sièges fixes				2 112 €	2 112 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Bloc sanitaires	Lavabos	Vide en sous-face non conforme	Prévoir un lavabo avec vide en sous face de 70 x 30 x 60 cm par côté				2 904 €	2 904 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Bloc sanitaires	WC handicapées hommes et femmes	Pas de lave-mains	Installer un lave-mains à une hauteur maximale de 85 cm				2 376 €	2 376 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Bloc sanitaires	WC hommes	Urinoirs à la même hauteur	Abaisser un urinoir				396 €	396 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Entre accueil et camping, vers au moins un chalet	Cheminement PMR	Cheminement meuble en grave calcaire	Prévoir un revêtement non meuble et non glissant, type enrobé ou bicouche balayé				13 200 €	13 200 €
MARIGNY	Camping Terre neuve de MARIGNY	IOP		Entrée camping	Stationnement	Absence de place de stationnement adaptée pour les PMR	Créer 1 place de stationnement adaptée (avec marquage au sol et panneau réglementaire) en revêtement de sol non meuble proche de l'accueil				4 620 €	4 620 €
Mauzé sur le Mignon	Piscine Les Colliberts	ERP	3	Devant la piscine en limite des places de stationnement	Potelet gris	Potelets non contrastés	Contraster les potelets par mise en peinture ou adhésif	528 €				528 €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Accueil	Meuble d'accueil	Meuble à 1,12m de hauteur et absence de partie évidée de 30 cm	Remplacer le meuble d'accueil si présence d'une personne occupant ce poste : ce n'est pas le cas actuellement.				- €	- €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Accueil, rez de chaussée et 1er étage	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF si présence d'une personne occupant ce poste : ce n'est pas le cas actuellement.				- €	- €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Accueil, rez de chaussée et 1er étage	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié si présence d'une personne occupant ce poste : ce n'est pas le cas actuellement.				- €	- €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Parking	4 places de stationnement handicapées	Pour les 4 places absence des panneaux de signalisation verticaux	Installer un panneau de signalisation vertical pour chaque groupe de places				1 980 €	1 980 €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Petit pont devant l'entrée	Petit pont	Pont avec pente de 14% maximum non franchissable pour les personnes en fauteuil	Installer un pont facilement franchissable				13 200 €	13 200 €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Porte d'entrée	Porte d'entrée vitrée	Porte d'entrée vitrée non repérée	Repérer la porte d'entrée à l'aide d'une bande visuelle autocollante				264 €	264 €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Ateliers communautaires	ERP	5	Zone des bureaux, sanitaire	Sanitaire handicapé	Lavabo haut à 87 cm	Baisser la hauteur du lavabo afin qu'il soit à une hauteur maximum de 85 cm				660 €	660 €
NIORT	Base nautique de Noron	ERP	5	Rue Pythagore	Signalisation	Absence de signalisation	Installer des panneaux de signalisation indiquant la base nautique (voir photos)	1 320 €				1 320 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	1er étage, salle foyer	Porte vitrée	Porte vitrée non repérée	Installer une bande autocollante pour repérer la baie vitrée				264 €	264 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Accès au 1er étage	Ascenseur	Absence d'ascenseur pour accéder au 1er étage	Installer un ascenseur, l'accès de l'ascenseur se fera par l'entrée soit des salles de danse, de la salle de répétition ou de la salle de répétition percussions				264 000 €	264 000 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Accueil	Meuble d'accueil	Meuble d'accueil trop haut à 1,10 m de hauteur Absence de partie évidée de 30 cm pour loger les jambes	Remplacer le meuble				3 960 €	3 960 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Accueil en face de l'entrée principale	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF				6 600 €	6 600 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Accueil en face de l'entrée principale	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.				3 960 €	3 960 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Auditorium	Places réservées	Absence de place réservée pour les PMR	L'auditorium comporte 80 places assises. Création de 3 places pour les PMR (0,80x1,30m).Les places doivent être créées en haut.				6 600 €	6 600 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Auditorium	Système d'aide à l'écoute	Absence de boucle magnétique	Installer une boucle magnétique				3 960 €	3 960 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Douche homme et douche femme	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	En face de l'accueil	Signalisation	Absence de panneau signalétique indiquant les vestiaires	Installer des panneaux de signalisation				2 640 €	2 640 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Entrée de l'auditorium	Portes d'entrée vitrées	Portes non contrastées	Mettre des autocollants contrastés				396 €	396 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Entrée salle de percussions	Portes d'entrée vitrées	Portes non contrastées	Mettre des autocollants contrastés				264 €	264 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Entrée salle de répétition	Portes d'entrée vitrées	Portes non contrastées	Mettre des autocollants contrastés				264 €	264 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Entrée studio de danse	Portes d'entrée vitrées	Portes non contrastées	Mettre des autocollants contrastés				264 €	264 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Élément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Escalier de l'entrée principale	Escalier	Les mains courantes ne se prolongent pas. 1ère et dernière contremarche non contrastée. Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance en haut des escaliers	Prolonger les mains courantes. Contraster la 1ère et la dernière contremarche. Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance				3 300 €	3 300 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Les couloirs, 1er étage	Eclairage	L'éclairage automatique avec temporisation. L'extinction n'est pas progressive	Installer un système conforme avec extinction progressive				5 280 €	5 280 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Parking	Cheminement	Absence de passage piéton avec bande podotactile	Créer un passage piéton avec bandes podotactiles d'éveil à la vigilance			3 300 €		3 300 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Parking	Place PMR	Absence de panneaux de signalisation	Poser un panneau réglementaire			396 €		396 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Passage piéton à l'intérieur de l'enceinte	Bande podotactile	Absence de bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer 2 bandes d'éveil à la vigilance aux extrémités du passage piéton			792 €		792 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Passage pour les piétons sous le porche	Signalétique	Absence de panneau de signalisation indiquant qu'il s'agit du passage piéton. Absence de signalisation indiquant les différents bâtiments et services	Installer des panneaux de signalisation			3 960 €		3 960 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Sanitaire public, 1er étage	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Sanitaire public, 1er étage	Sanitaire adapté PMR	Absence de sanitaire adapté pour les PMR	Création d'un sanitaire adapté pour les PMR				19 800 €	19 800 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Sanitaire studio de danse	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Studio danse	Sanitaire handicapé	Barre d'appui mal placée. Pas de lave-mains dans le cabinet Pas de poignée de tirage sur la porte Absence de lavabo PMR Cuvette à 52 cm. Absence de signalétique	Déplacer la barre d'appui. Remplacer la cuvette. Installer un lave-mains dans le cabinet Prévoir un lavabo avec vide en sous-face de 70 x 30 x 60 cm Installer une signalétique avec signalisation handicapée				4 620 €	4 620 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Studio danse, douche femme	Douche	Douche type bac	Création d'un siphon au sol, barres d'appui et siège				19 800 €	19 800 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Studio danse, douche homme	Douche	Douche avec bac ayant un ressaut de + de 2 cm	Création d'un siphon au sol, barres d'appui et siège				19 800 €	19 800 €
NIORT	Conservatoire de danse et musique Auguste-Tolbecque	ERP	3	Studio danse, douches	Patères	Patères à 1,73 cm	Baisser des patères à 1,30m afin des les rendre accessibles				660 €	660 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	1er étage, galerie des oiseaux	Signalétique	Grande galerie avec vitrage non repéré.	Installer une bande de couleur de type autocollant afin de contraster le vitrage				1 320 €	1 320 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	1er étage, petite salle de projection	Haut petit gradin	Pas d'éveil de vigilance	Placer une bande d'éveil de vigilance en partie haute				396 €	396 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	1er étage, petite salle de projection	Place pour les PMR	Absence de place pour les PMR, présence de marches	Les personnes en fauteuil sont obligées de se mettre dans la circulation				- €	- €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	1er étage, petite salle de projection	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.				3 960 €	3 960 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	1er étage, sanitaire	Sanitaire handicapé	Pas de lave-mains dans le cabinet Lavabo non PMR et mal placé	Installer un lave-mains dans le cabinet et remplacer le lavabo.				3 960 €	3 960 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accès aux étages	Escalier entre la salle d'exposition temporaire et les ateliers pédagogiques	Absence de nez de marche. 1ère et dernière contremarche non contrastées. Les mains courantes ne se prolongent pas. Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer des nez de marche. Contraster la première et la dernière contremarche. Prolonger les mains courantes. Installer des bandes podotactiles d'éveil à la vigilance				3 036 €	3 036 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accès aux étages	Escalier entre la salle de conférence et la zone d'exposition temporaire	Absence de nez de marche. 1ère et dernière contremarche non contrastées. Les mains courantes ne se prolongent pas. Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer des nez de marche. Contraster la première et la dernière contremarche. Prolonger les mains courantes. Installer des bandes podotactiles d'éveil à la vigilance				3 036 €	3 036 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accès aux étages	Escalier entre les ateliers pédagogiques et la bibliothèque	Absence de nez de marche. 1ère et dernière contremarche non contrastées. Les mains courantes ne se prolongent pas. Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer des nez de marche. Contraster la première et la dernière contremarche. Prolonger les mains courantes. Installer des bandes podotactiles d'éveil à la vigilance				3 036 €	3 036 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accès aux étages	Grand escalier central	Absence de nez de marche. 1ère et dernière contremarche non contrastées. Absence d'une bande podotactile d'éveil à la vigilance	Installer des nez de marche. Contraster la première et la dernière contremarche. Installer des bandes podotactiles d'éveil à la vigilance				3 960 €	3 960 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accès aux étages, ascenseur	Ascenseur	Absence de message sonore d'annonce des étages (mais présence d'un bip sonore) . La signalétique des étages indique de « 10 » pour le rez de chaussée. La porte se referme trop rapidement en 3 secondes	Mettre aux normes l'ascenseur, régler le temps de fermeture de la porte				6 600 €	6 600 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accueil	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF				6 600 €	6 600 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accueil	Plans	Absence d'un plan général du site accessible	Installer à l'accueil du site un plan du bâtiment en relief et gros caractères représentant les différentes salles du musée				5 280 €	5 280 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accueil	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.				3 960 €	3 960 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Accueil	Meuble d'accueil	Hauteur du meuble d'accueil à 0,80 m sans partie évidée	Installer une tablette				660 €	660 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Entrée	Porte	Bandes de visualisation peu contrastées	Prévoir un contraste plus important vis-à-vis de l'environnement immédiat				264 €	264 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Entrée	Rampe	Absence de garde-corps	Installer des gardes corps le long de la rampe				11 880 €	11 880 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Entrée	Rampe	Trou de 2,3 cm entre la rampe et l'entrée du bâtiment	Installer une plaque pour boucher le trou				924 €	924 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Entrée grille	Signalétique	Confusion entre l'entrée du musée et l'entrée de la conservation	Installer un panneau de signalisation indiquant les 2 différents bâtiments				924 €	924 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée à proximité de l'accueil	Sanitaire handicapé homme et femme (identiques)	Pas de lave-mains dans les cabinets Lavabo non PMR système de chauffage gênant	Installer des lave-mains dans les cabinets et remplacer les lavabos. Supprimer le chauffage gênant, mettre en place un nouveau système de chauffage				7 128 €	7 128 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée à proximité de l'accueil	Sanitaire homme	Les urinoirs sont à la même hauteur	Baisser la hauteur d'un urinoir				396 €	396 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Élément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagé - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée bibliothèque de recherche	Rayonnage des livres	Les livres ne sont pas accessibles pour les personnes en fauteuil ou de petite taille	Mettre à disposition un ordinateur équipé du catalogue. Une aide reste tout de même nécessaire pour récupérer les livres. L'ordinateur doit être équipé d'un logiciel de grossissement				2 640 €	2 640 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, 2 portes entre l'ancien hall de l'école (entre les ateliers pédagogiques)	2 portes	2 portes avec des vantaux de 2x70 cm, poignée ronde difficilement préhensibles	Installer des portes tiercées avec vantail de 90 cm				7 920 €	7 920 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, ateliers	Portes des ateliers	Les portes des ateliers ne sont pas contrastées par rapport au mur et plafond. Tout est de couleur blanche	Peindre l'encadrement ou la porte elle-même				396 €	396 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, salle de conférence	Place pour les PMR	Absence de place pour les PMR	Les sièges n'étant pas fixes, il faut organiser le placement des sièges en fonction du nombre de personne à mobilité réduite présente				- €	- €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, salle de conférence	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique limitant les bruits parasites et/ou téléphone amplifié.				3 960 €	3 960 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, salon de thé	Distributeurs de boissons et d'aliments	Machines non utilisables pour les personnes en fauteuil roulant	Contacteur la société qui met à disposition ce matériel afin qu'elle mette à disposition des machines accessibles				- €	- €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, salon de thé	Tables	Hauteur minimum des tables de 68 cm trop basse	Remplacer au moins 2 tables				792 €	792 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, sanitaire à proximité des ateliers pédagogiques	Sanitaire handicapé	Pas de lave-mains dans le cabinet Lavabo non PMR et mal placé	Installer un lave-mains dans le cabinet et remplacer le lavabo en le décalant.				5 280 €	5 280 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Rez de chaussée, signalétique statut	Signalétique	Signalétique avec police d'écriture trop petite et sans relief. La signalétique n'est pas au niveau des yeux	Mettre en place une signalétique en gros caractère et en relief. Mettre la signalétique au niveau des yeux				528 €	528 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Sanitaires handicapés, rez de chaussée et étages	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle dans chaque sanitaire				1 584 €	1 584 €
NIORT	Musée Bernard d'Agesci	ERP	2	Tout niveau	Les gros panneaux de signalisation des étages	Ces gros panneaux sont conformes mais ne sont pas doublés en braille	Doubler les panneaux en brailles				6 600 €	6 600 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Musée du Donjon	ERP	5	Accueil boutique	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF				6 600 €	6 600 €
NIORT	Musée du Donjon	ERP	5	Accueil boutique	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute. Affichage des prix hors service	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique portative pour la visite et/ou téléphone amplifié.				3 960 €	3 960 €
NIORT	Musée du Donjon	ERP	5	Sanitaire handicapé	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Cheminement entre place de stationnement PMR et entrée du bâtiment	Repérage du cheminement	Le cheminement n'est pas repéré	Contraster le cheminement avec bande de guidage au sol.	2 640 €				2 640 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Parking vélo et espace devant le bâtiment	Bites, mobilier vélo & bancs	Bites, mobilier vélo & bancs non contrastés par rapport au revêtement de sol	Bites, mobilier vélo & bancs. Utiliser une couleur différente du gris et du noir	660 €				660 €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Trottoir	Arrêt de bus pour les scolaires	Le trottoir est à hauteur mais le bus n'est pas adapté pour les PMR	Utiliser un bus adapté lorsqu' il y a un scolaire en situation de handicap.				- €	- €
NIORT	Piscine Champommier	ERP	4	Trottoir accès à la piscine	2 accès depuis le trottoir : un accès donnant sur le parking (en face à gauche de l'entrée) et un autre accès (en face à droite de l'entrée)	Accès en face à droite de l'entrée avec pente de 6% puis dévers de 5%	Utiliser l'accès en face à gauche de l'entrée. A cet endroit la pente n'est que de 3%. Installer un panneau de signalisation à l'endroit indiqué sur la photo	660 €				660 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Accès à la pataugeoire	Volée de 2 marches	Absence de bande podotactile d'éveil à la vigilance	Poser une bande d'éveil à la vigilance en haut de la volée de marche				660 €	660 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Accès au distributeur boissons et aliments	Les distributeurs boissons et aliments	Accès impossible du fait de la cloison mobile	Supprimer la cloison mobile				132 €	132 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Accueil en face de l'entrée principale	Banque d'accueil	Absence de dispositif d'accueil pour les personnes sourdes et malentendantes	Equiper l'accueil d'un ordinateur et d'un logiciel de traduction en LSF				6 600 €	6 600 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Accueil en face de l'entrée principale	Système sonore	Absence d'un système sonore d'aide à l'écoute	Mettre en place un système d'écoute de type boucle magnétique et/ou téléphone amplifié.				3 960 €	3 960 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinanceur" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Casiers, vestiaires hommes et femme	casiers du milieu hauteur 1,03 m	Seuls les petits casiers du milieu sont accessibles	Réserver des casiers du milieu pour les personnes handicapées. Pour ce faire installer un logo.				132 €	132 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	En face de l'accueil	Signalisation	Absence de panneau signalétique indiquant les vestiaires	Installer des panneaux de signalisation				2 640 €	2 640 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Entrée principale de la piscine	sas	Profondeur du sas de 1,70 ml	Prévoir un sas de 2.20 ml de profondeur ou la pose d'une porte automatique				9 240 €	9 240 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Entrée principale de la piscine	Volée de 3 marches en entrée	Absence de nez de marche Absence de bande d'éveil à la vigilance Mains courantes non prolongées d'un giron de marches La 1ère et la dernière contremarche ne sont pas contrastées	Installer des nez de marche contrastés et non glissants Installer une bande podotactile d'éveil à la vigilance en haut des escaliers Contraster la 1ère et la dernière contremarche Prolonger les mains courantes d'un giron de marche en haut et en bas de l'escalier				3 300 €	3 300 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Escalier extérieur menant aux gradins	Arrière de l'escalier	Absence de bande podotactile d'éveil à la vigilance. L'arrière de l'escalier n'est pas contrasté	Poser une bande podotactile au sol et contraster l'arrière de l'escalier				528 €	528 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Espace beauté homme et femme	Miroirs à 1,24 m	Miroirs + de 1,05m de hauteurs	Baisser la hauteur des miroirs.				132 €	132 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Espace beauté homme et femme	Présence de sèche-cheveux. La hauteur minimum des sèche-cheveux présents et de 1,70 cm	Sèches cheveux trop hauts	Ajouter dans chaque vestiaire un sèche-cheveux à 1,40 m de hauteur				528 €	528 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Infirmierie	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Sanitaire en face de l'accueil	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinanceur" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Sanitaire en face de l'accueil	Sanitaire adapté pour les personnes handicapées	Miroir trop haut à 1,30 distributeur de savon non accessible dans un angle Lavabo non PMR devant le WC Pas de lave-mains dans le cabinet	Baisser la hauteur du miroir pour que celui-ci soit à 1,05 m maximum Déplacer le distributeur de savon à + de 40 cm de l'angle Prévoir un lavabo avec vide en sous-face de 70 x 30 x 60 cm Installer un lave-mains dans le cabinet				4 620 €	4 620 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Signalétique accès à la pataugeoire	Signalétique	La pataugeoire n'est pas visible depuis le bassin de 50 m. Absence de panneau signalétique indiquant la pataugeoire.	Installer un panneau indiquant la pataugeoire				330 €	330 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire femmes, cabine de transfert et de déshabillage	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire femmes, cabine de transfert et de déshabillage	Porte d'entrée de la cabine sans logo	Absence de pictogramme handicapé sur la porte de la cabine	Mettre en place un pictogramme sur la porte de la cabine				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire femmes, zone humide	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire femmes, zone humide	Lavabo	Lavabo trop haut à 88 cm Miroir trop haut à 1,32 m	Baisser la hauteur du lavabo, celui-ci doit être à 85 cm maximum Baisser la hauteur du miroir, celui-ci doit être à 1,05 m maximum				132 €	132 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire femmes, zone humide	Sanitaire	Absence de sanitaire handicapé dans la zone humide du vestiaire	Création d'un sanitaire adapté pour les personnes handicapées.				9 240 €	9 240 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire homme/femme	Fauteuil handicapée accessible dans la partie humide	1 seul fauteuil disponible sur le site	Prévoir la mise à disposition d'au moins 1 fauteuil supplémentaire				2 640 €	2 640 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire hommes	Sanitaire	Absence de sanitaire handicapé dans la zone humide du vestiaire	Création d'un sanitaire adapté pour les personnes handicapées.				9 240 €	9 240 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire hommes, cabine de transfert et de déshabillage	Cabine sans espace de retournement de 1,50m de diamètre.	La cabine n'est pas accès spacieuse pour effectuer le transfert de fauteuil à fauteuil	Agrandir la cabine en prenant de l'espace sur la cabine de déshabillage à côté				2 640 €	2 640 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire hommes, cabine de transfert et de déshabillage	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire hommes, zone humide	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaire hommes, zone humide	Lavabo	Lavabo trop haut à 88 cm. Miroir trop haut à 1,32 m	Baisser la hauteur du lavabo, celui-ci doit être à 85 cm maximum Baisser la hauteur du miroir, celui-ci doit être à 1,05 m maximum				528 €	528 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaires femmes, douche	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaires femmes, douche	Douche adaptée pour les personnes handicapées	Aire de demi-tour de 1,30 m	Redimensionner la cabine afin qu'elle ai une aire de retournement de 1,50m de diamètre. Prendre de l'espace sur la cabine d'à côté.				3 960 €	3 960 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaires hommes, douche	Des alarmes sonores doivent être présentes dans les locaux où une personne en situation de handicap est susceptible d'être seule	Aucun dispositif d'alerte visuelle en cas d'incendie	Installer une alarme sonore et visuelle				396 €	396 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Vestiaires hommes, douche	Douche adaptée pour les personnes handicapées	Absence du pictogramme sur la porte Aire de demi-tour de 1,30 m	Installer un pictogramme handicapé sur la porte Redimensionner la cabine afin qu'elle ai une aire de retournement de 1,50m de diamètre, prendre de l'espace sur la cabine d'à côté				3 300 €	3 300 €
NIORT	Piscine Pré-Leroy	ERP	3	Zones grand bassin	poteaux	Poteaux non protégés	Protéger les poteaux avec revêtement en mousse prévu à cet effet				660 €	660 €
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Cheminement ente place de stationnement et entrée du bar, de l'épicerie et de restaurant	Grille d'avaloir	Grille avec fentes > à 2 cm de large	Remplacer la grille	660 €				660 €

Détail de la programmation prévisionnelle et chiffrage du coût global TTC des mises en accessibilité hors demandes de dérogation – ANNEE 2018												
Communes	Nom de l'équipement	Type : ERP ou IOP	Cat ERP	Localisation	Elément concerné	Manquement	Préconisations	Adaptations sur le domaine public de la commune - Financement communal	Commune "Cofinancier" - Occupation Partagée - Locaux utilisés à 100% par la commune - Financement communal	Occupation Partagée - COMMUNS - Montant indiqué = totalité des mises en accessibilité. Ce montant sera à répartir selon les clés de répartition financière convenues par convention.	Occupation 100% CAN - Equipement non partagée - Financement CAN	Total général TTC
ST GEORGES DE REX	Commerce multiservices Saint Georges de Rex	ERP	5	Parking devant le bâtiment	Place de stationnement	Absence de marquage au sol pour place PMR	Marquer au sol la place PMR	1 980 €				1 980 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Cheminement entre la place de stationnement et l'entrée du bâtiment	Eclairage	Absence d'un système d'éclairage le long du cheminement	Installer un système d'éclairage	5 280 €				5 280 €
VILLIERS EN PLAINE	Médiathèque Georges L. Godeau à Villiers en Plaine	ERP	5	Parking	Stationnement handicapé	Absence de place de stationnement adapté pour les personnes à mobilité réduite	Prévoir la création d'une place de stationnement adaptée à proximité	3 300 €				3 300 €
Total général 2018								45 012 €	7 656 €	8 448 €	854 568 €	915 684 €

